

集中整治专项行动局际联席会议制度》和《乌拉盖管理区建设工程消防设计审查验收历史遗留项目清查清单》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

- 附件：1.《乌拉盖管理区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动实施方案》
- 2.《乌拉盖管理区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动局际联席会议制度》
- 3.《乌拉盖管理区建设工程消防设计审查验收历史遗留项目清查清单》

乌拉盖管理区建设工程消防设计审查
验收遗留项目问题集中整治专项行
动局际联席会议办公室（代章）

2022年1月4日

附件 1

乌拉盖管理区建设工程消防设计审查验收 遗留项目问题集中整治专项行动实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，防范化解建设工程消防安全风险，加快推进并妥善解决管理区建设工程消防设计审查验收历史遗留项目问题，根据内蒙古自治区住房和城乡建设厅等 17 部门《关于印发〈深入开展全区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动方案〉的通知》（内建质〔2021〕155 号）文件精神，结合管理区工作实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，强化底线思维和风险意识，坚持依法依规和妥善解决相结合，以人民为中心，以问题为导向，以保障群众和企业切身利益为出发点和落脚点，积极稳妥解决建设工程消防设计审查验收历史遗留项目问题，有效消除遗留项目风险隐患，切实提升建设工程消防安全水平，保障人民群众生命财产安全。

坚持人民至上、生命至上。以对人民生命和财产安全高度负责的态度，将专项整治工作作为为群众办实事的重点工作内容，坚守建设工程消防设计审查验收安全防范底线，最大限度提升建设工程消防安全水平。

坚持实事求是、因地制宜。从实际出发、尊重历史、正视现实，因地制宜，坚持问题导向、目标导向，采取“一案一策”方式积极研究解决，有效消除遗留项目风险隐患。

坚持依法依规、标本兼治。对未依法依规办理建设工程消防设计审查验收或备案手续的要及时处理，对清单内的违法违规项目要依法依规处罚，并进行整改消除安全隐患，切实提升建设工程消防安全水平。

坚持明确主体、压实责任。原建设单位（产权人）履行建设工程消防设计审查、验收或备案整改主体责任，原建设单位已灭失法定主体资格的，由其权利义务的承受人（包括重组后的单位、产权人或使用人等）履行建设工程消防设计审查、验收或备案整改主体责任。建设工程消防设计图纸技术审查、消防设施检测、消防安全评估等技术服务机构，依法依规提供服务，并对出具的意见或者报告负责。

二、整治范围

管理区 2020 年 5 月 31 日以前，按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第 106 号、119 号）规定，应当实行工程消防设计审查、验收或备案的建设工程未经消防设计审查或审查不合格擅自开工建设、未经消防验收或验收不合格擅自投入使用、未进行消防备案或者备案抽查不合格不停止使用的建设工程，通过清查工作形成项目清单，专项整治工作范围为清查项目清单内项目。

三、目标任务

1.清查摸底（已部署安排，已于2021年7月31日前完成）。由管理区管委会全面动员部署、落实部门责任分工、确定工作推进方案，分系统、分行业组织对建设工程消防设计审查验收遗留项目情况进行清查，并录入和上报清查信息，形成清查项目清单。

2.集中整治（2021年8月1日-2022年12月31日）。

具体分为三个阶段：

（1）2021年8月1日-2021年10月31日。各单位要在全面部署推进的基础上，选择一批重点领域项目（如学校、养老机构、宗教场所等）先行开展试点整治工作，积极探索符合当地实际的整治工作方法、措施以及能复制、易推广的工作体系机制。

（2）2021年11月1日-2021年12月31日。各相关部门按照职责分工督促本系统、本行业责任主体加快遗留项目问题整治，完善措施，全面抓总，协调各相关部门共同推进，分类解决建设工程消防设计审查验收遗留项目问题，确保取得明显进展。

（3）2022年1月1日-2022年12月31日。开展集中攻坚，整体推进专项整治工作，确保取得显著成效。

3.巩固提升（2023年1月1日-2025年12月31日）。在此基础上，力争用3年左右时间，基本解决消防设计审查验收遗留项目问题，有效化解遗留项目建设工程消防安全风险隐患。各相关单位深入贯彻落实《中华人民共和国消防法》，避免再次形成消防设计审查验收遗留问题。

四、政策措施

(一) 1998年9月1日《中华人民共和国消防法》实施前建设完成且投入使用的(未发生改扩建的工程项目),由建设单位及产权人(使用人)承担消防责任,并按照《内蒙古自治区消防安全责任制实施办法》,通过落实消防安全责任、强化消防安全日常监督管理、督促相关单位落实人防技防措施等防范消防安全风险。

(二) 1998年9月1日《中华人民共和国消防法》实施以后至2020年5月31日之前开工建设(包括新建、改建、扩建及建筑装修等)的建设工程,按照《内蒙古自治区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题专项整治工作指南》,结合各地区实际制定具体整治措施。遇到重大疑难问题,可按“一事一议”原则积极研究解决。

(三) 此前项目没有列入《建设工程消防设计审查验收遗留项目整治清单》的项目由行业主管部门进行核实,纳入管理区遗留项目清单,按照《内蒙古自治区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动方案》执行。

五、组织保障

(一) 加强组织领导。建立由住建局、发改委、教育局、工信局、公安局、民政局、司法局、财政局、自然资源局、交通运输局、水利局、文体旅游广电局、卫健委、应急管理局、消防救援大队等部门参与的局际联席会议制度。联席会议办公室设在管理区住房和城乡建设局,负责按要求组织召开局际联席会议,调度汇总专项整治工作推进情况,组织相

关部门研究解决专项整治工作中需要管委会帮助协调解决的问题，重大事项及时报管委会统一研究决定等。各相关部门应依据《内蒙古自治区消防安全责任制实施办法》（内政办发〔2020〕29号），按照部门职责应建立相应机构，落实清查摸底、集中整治、巩固提升三个阶段任务，确保专项整治行动取得实效。。

（二）明确部门责任。各相关行业部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，在职责范围内做好本行业、本系统遗留项目问题的清查工作，督导本行业责任主体履行消防设计审查验收遗留问题整改责任。消防救援机构要结合日常消防安全监督检查配合摸清建设工程消防设计审查验收遗留项目底数，督促责任主体落实建设工程消防设计审查验收责任，主动申报建设工程消防设计审查验收。财政部门负责对整治工作必要的经费予以支持。

（三）加强监督检查。根据建设工程消防设计审查验收遗留问题项目清单，分类细化责任分工，倒排整治工期，动真碰硬，加快问题整改。

（四）严格问效问责。各部门要精心组织、周密部署，加强部署推动，严格落实整治责任，确保各项工作职责明确、协调一致、运转高效，扎实推进工作落实。局际联席会议办公室将按月调度工作开展情况并定期进行通报，适时组织抽查检查，对整治工作不负责、不作为，责任不落实、措施不得力、进展缓慢等及时进行约谈警示；对重大问题隐患悬而

不决，逾期没有完成目标任务的坚决依法依规追责问责。对责任主体不履行消防安全责任，不配合专项整治行动，拒绝整改的，依法处罚。

附件：1.《乌拉盖管理区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题专项整治指南》

2.建设工程消防设计审查验收遗留项目清查清单

3.建设工程消防设计审查验收遗留项目问题整改
工作流程图

乌拉盖管理区建设工程消防设计审查验收 遗留项目问题专项整治工作指南

一、落实责任主体

原建设单位履行建设工程消防设计审查、验收或备案整改首要责任。原建设单位已灭失法定主体资格的，由其权利义务的承受人（重组后的单位、产权人或使用人等）履行建设工程消防设计审查、验收或备案整改主体责任。

二、适用技术标准

（一）新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前，建设工程的消防设计已经依法审查合格的，按原审查意见的标准执行。

（二）根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于妥善解决城镇国有土地上房屋权属登记等历史遗留问题的指导意见》（内政办发[2018]95号）有关要求，2015年5月1日前开工的城镇规划国有土地上的住房（含商住一体、政策性住房）项目和购房人数较多且用于居住的公寓等项目按照开工时的国家工程建设消防技术标准执行。

（三）有工程消防设计但未完成审查的，原则执行现行国家工程建设消防技术标准。

（四）未进行消防设计或主要文件不齐全的，由责任主体委托原设计单位或具有相应资质的设计单位，按现行国家工程建设消防技术标准重新补充消防设计资料，再进行审查、验收或备案。

（五）对本条第（三）或（四）项建设工程，确实无法满足现行国家工程建设消防技术标准要求的，由责任主体委托原设计单位做出技术说明并提出意见（原设计单位已灭失的，可委托相应资质等级的设计单位），按当时（消防设计文件编制时）消防技术标准整理、完善消防设计，再进行审查、验收或备案。

（六）因存在工程缺陷未完成消防设计审查验收的建设工程，责任主体可先行委托建设工程消防技术服务机构，对工程缺陷通过设计优化或工程改造达到现行国家工程建设标准消防设计要求做出评估意见，责任主体依据评估意见进行设计优化或实施建设工程改造后再进行审查、验收或备案。

（七）建设工程采取相关措施整改无法达到消防设计审查验收标准或各方责任主体灭失的，且无法停止使用，应通过评估的方式由责任主体委托建设工程消防技术服务机构对工程项目进行技术评估，项目所在地政府组织评审，通过采取其他加强措施满足消防安全要求后，出具予以使用的评估结果用以解决遗留问题。同时明确消防安全定期巡查监管责任单位，指导责任主体采取人防技防措施加强日常消防安全防范。

（八）经整改或评审、评估仍有消防安全隐患的遗留项目，由政府组织相关部门采取违建拆除或既有建筑改造等措施，进一步解决相关工程消防安全风险隐患。

（九）本条第 3、4、5、6、7、8 项适用情形仅限于解决

建设工程消防设计审查验收遗留项目清查清单内项目。

三、工作要求

(一) 坚持问题导向，消防技术评审、评估以不关联建设工程的立项、土地、规划、环评、施工许可（开工报告）等前置审批手续为原则，仅对消防设计审查、验收和备案符合相关消防技术标准问题实施评估整改。

(二) 建设工程消防设计审查或验收，住建局部门简化程序，并可以同步进行。

(三) 对清查摸排情况及建设工程消防设计审查验收后的图纸、审验报告、备案材料、承诺资料等，住建、消防、公安及相关部门及时进行共享。各部门专项整治行动重要信息，要按照工作规定，及时报送上级主管部门。

建设工程消防设计审查验收历史遗留项目清查清单

填报单位（公章）：				时间：				
历史遗留项目总数量：				党委政府领导是否作出批示指示： <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否				
是否成立专项工作领导小组或建立联席会议制度： <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否				是否制定专项工作方案： <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否				
行业分类	序号	项目名称	项目地址	项目规模	项目建设或投入使用时间	项目存在问题（未设计审查、未验收、未备案抽查等）	造成问题的主要原因（未办理土地、规划、施工许可手续等）	在建/已投入使用
	1							
房屋建筑	2							
	...							
其他								
	...							
...	...							

乌拉盖管理区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动局际联席会议制度

为扎实推进管理区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动各项工作，根据住房和城乡建设厅等 17 个厅局印发的《关于印发〈深入开展全区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动方案〉的通知》(内建质〔2021〕155 号)要求，结合管理区工作实际，制定本局际联席会议制度。

一、主要职责

(一) 在管理区管委会领导下，统筹协调推进建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治工作。对管理区整治工作进行指导，协调解决整治工作中的重大问题。

(二) 加强各相关部门在整治工作中的信息沟通和相互协作，及时总结各地区、各部门整治工作，推广先进做法和经验。

(三) 完成管理区管委会交办的其他事项。

二、成员单位

联席会议由管理区住房和城乡建设局、发展和改革委员会、教育局、工业和信息化局、公安局、民政局、司法局、财政局、自然资源局、交通运输局、水利局、文体旅游广电局、

卫生健康委、应急管理局、消防救援大队等 15 个部门组成。

联席会议由管理区住房和城乡建设局主要负责同志担任召集人，住房和城乡建设局分管负责同志担任副召集人，其他成员单位分管负责同志为联席会议成员。联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出并报联席会议办公室。联席会议可根据工作需要，增补相关部门为成员单位。

联席会议办公室设在住房和城乡建设局，承担联席会议日常工作，落实联席会议的有关决定，督促指导各地区、各部门开展整治工作，受理对不办理消防审验手续的举报，负责工作网络的对外联系，组织宣传培训、政策解读和舆论引导，推动信息公开发布，及时总结成效和经验，推进制度不断完善，完成召集人、副召集人交办的其他工作。联席会议设联络员，由各成员单位有关科室主要负责同志担任。

三、工作规则

联席会议根据工作需要定期或不定期召开全体会议，由召集人或召集人委托副召集人主持。成员单位可以提出召开全体会议的提议。研究具体工作事项时，召集人或召集人委托的副召集人可召集部分成员单位参加会议，也可邀请其他部门和专家参加会议。联席会议以纪要形式明确议定事项，经与会单位同意后印发有关方面并抄报管理区管委会。重大事项要及时向管理区管委会报告。在联席会议召开之前，由联席会议办公室组织召开联络员会议，研究讨论联席会议议题和需提交联席会议议定的事项及其他有关事项。

四、工作要求

住房和城乡建设局要切实做好联席会议日常各项工作，各成员单位要密切配合、相互支持、形成合力，认真落实联席会议议定事项，充分发挥联席会议作用，形成高效运行的长效工作机制，推动整治工作持续稳定推进。同时，各成员单位要督促本系统、本行业责任主体加快遗留项目整治工作，分类梳理问题清单，建立整改台账，出台有效措施，确保取得明显进展。联席会议办公室要及时向各成员单位通报情况。

局际联席会议制度组成人员和联络员名单

一、组成人员

- | | |
|----------|--|
| 召集人：刘志刚 | 管理区住房和城乡建设局
局长 |
| 副召集人：姚志强 | 管理区住房和城乡建设局副
局长 |
| 成 员：革 命 | 管理区民政局局长 |
| 思 涛 | 管理区发展和改革委员会
副主任 |
| 王永生 | 管理区工业和信息化局
副局长 |
| 徐志刚 | 管理区公安局治安大队长 |
| 赵金鹏 | 管理区司法局
社区矫正大队队长 |
| 崔永斌 | 管理区财政局副局长 |
| 包海波 | 管理区机关事务中心
副主任
自然资源局国土空间规划
委员会办公室副主任（借调） |
| 朱秀军 | 管理区交通运输局副局长 |
| 仁钦尼玛 | 管理区水利局副局长 |
| 刘东华 | 管理区文体旅游广电局 |

副局长

王丽娟	管理区卫生健康委员会副主任
李立新	管理区应急管理局副局长
高 强	管理区消防救援大队队长
王晓东	管理区市场监督管理局副局长
李小平	管理区教育局党组成员

二、联络员

联络员：孙建平	管理区住房和城乡建设局 科员
张 源	管理区发展和改革委员会 科员
李长胜	管理区教育局综合办主任
包胜利	管理区工业和信息化局 科员
杨晓磊	管理区公安局治安大队 副大队长
吴香花	管理区民政局科员
孙勇翔	管理区司法局办公室主任
周 扬	管理区财政局办公室主任

孙景华 管理区自然资源局股长

侯冬梅 管理区交通运输局

办公室副主任

邢波 管理区水利局科员

朝格吉乐吐 管理区文体旅游广电局

科员

刘海波 管理区卫生健康委员会

科员

张秀龙 管理区应急管理局股长

王鑫雨 管理区消防救援大队文员

杨利园 管理区市场监督管理局

科员

附件 1

建设工程消防设计审查验收历史遗留项目清查 清单

行业分类	序号	项目名称	项目地址	项目规模	项目建设或投入使用时间	项目存在问题 (未设计审查、未验收、未备案抽查等)	造成问题的主要原因 (未办理土地、规划、施工许可手续等)	在建/已投入使用	
房屋建筑	住宅	1							
		2							
		...							
	其他	1	巴音胡硕镇派出所办公楼	巴音胡硕镇	3456	2006	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
		2	国税局	巴音胡硕镇	1788	2006	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
		3	第一小学生活楼	巴音胡硕镇	3342	2006.6.12	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
		4	乌拉盖大酒店	巴音胡硕镇	5549	2007	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
		5	乌拉盖管理区福利	巴音胡硕镇	1900	2007.8.20	未设计审查、验收、备案	未进行验收	已投入使用

	中心建设项目						
6	乌拉盖地税局办公楼	巴音胡硕镇	2260.46	2007.6.30	未设计审查、验收、备案	未进行验收	已投入使用
7	蒙校明德小学	巴音胡硕镇	2072.45	2007.5.15	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
8	小学实验楼	巴音胡硕镇	2135.49	2007.5.20	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
9	法院办公楼	巴音胡硕镇	1635.18	2007.5.1	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
10	水文分局办公楼	巴音胡硕镇	532	2007.8.15	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
11	乌拉盖管理区计生服务站	巴音胡硕镇	1322.91	2008.8.1	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
12	乌拉盖管理区龙腾测绘有限公司综合业务楼	巴音胡硕镇	3351.84	2008.7.20	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用

13	乌拉盖财政劳动人事局办公楼	巴音胡硕镇	4757.5	2008.6.30	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
14	乌拉盖管理区人民医院新建工程	巴音胡硕镇	4095.07	2008.8.1	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
15	乌拉盖管理区党政办公室综合办公楼	巴音胡硕镇	13255.26	2008.7	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
16	乌拉盖消防大队草监局办公楼	巴音胡硕镇	3552.5	2008.6.15	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
17	管理区公安110预警中心指挥大楼	巴音胡硕镇	3452.2	2008.5.20	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
18	乌拉盖管理区第二小学教学楼	巴音胡硕镇	3351.4	2008.7.20	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用

19	乌拉盖管理区廉租楼工程	巴音胡硕镇	1939.67	2008.6.30	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
20	乌拉盖中队综合楼	巴音胡硕镇	1195.8	2008.8.30	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
21	努日音化居委会综合办公楼	巴音胡硕镇	352.9	2009.10.9	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
22	乌拉盖管理区巴镇中心卫生院扩建工程	巴音胡硕镇	310	2009.7.15	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
23	巴音胡硕镇综合文化站	巴音胡硕镇	294.3	2009.10.9	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
24	乌拉盖管理区农牧民转移进城创业商业街A段	巴音胡硕镇	5107.02	2009.6.25	未设计审查、验收、备案	未办理施工许可手续	已投入使用

25	乌拉盖管理区农牧民转移进城创业商业街B段	巴音胡硕镇	5107.02	2009.6.25	未设计审查、验收、备案	未办理施工许可手续	已投入使用
26	乌拉盖管理区农牧民转移进城创业商业街C段	巴音胡硕镇	5077.18	2009.6.25	未设计审查、验收、备案	未办理施工许可手续	已投入使用
27	商贸小区商住楼(曹艳召)	巴音胡硕镇	4865.6	2010	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
28	乌拉盖管理区廉租房建设工程	巴音胡硕镇	1988.8	2010.7.10	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
29	乌拉盖管理区体育馆建设工程(青少年校外活动	巴音胡硕镇	4198	2010.7.15	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用

	中心)						
30	乌拉盖管理区幼儿园综合楼工程	巴音胡硕镇	6924	2010.7.1	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
31	乌拉盖管理区博物馆建设工程	巴音胡硕镇	4372.36	2010.7.10	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
32	巴音胡硕镇综合服务楼工程	巴音胡硕镇	3138.7	2010.7.10	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
33	乌拉盖牧场办公楼	巴音胡硕镇	4000	2010.7.10	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
34	乌拉盖中学生活楼	巴音胡硕镇	2810.6	2010.7.25	未设计审查、验收、备案	未办理施工许可手续	已投入使用
35	乌拉盖管理区人民医院附属用房	巴音胡硕镇	1483.7	2010.9.4	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用

36	第二小学生活楼	巴音胡硕镇	2370	2010.05.05	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
37	明德小学生活楼工程	巴音胡硕镇	3341.2	2010.5.15	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
38	农达农机服务有限公司综合楼建设工程	巴音胡硕镇	10341.39	2011.7.30	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
39	乌拉盖管理区12315消费者申诉举报中心建设项目	巴音胡硕镇	5431.2	2011.10.10	未设计审查、验收、备案	停工	正在续建
40	乌拉盖管理区城市基础设施建设与投资经营有限责任公司业务用房	巴音胡硕镇	1230	2011.9.30	未设计审查、验收、备案	未办理施工许可手续	已投入使用

41	乌拉盖管理区畅达公路养护有限公司综合服务中心	巴音胡硕镇	4751.5	2012.4.15	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
42	乌拉盖管理区新建广播电视信息服务中心建设工程	巴音胡硕镇	11483.3	2012.6.3	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
43	乌拉盖管理区巴音胡硕镇幼儿园工程	巴音胡硕镇	3349	2012.8.10	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
44	乌拉盖管理区公安机关业务技术用房工程	巴音胡硕镇	2443.2	2012.9.10	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
45	巴音胡硕镇生活设施建	巴音胡硕镇	392.1	2012.8.20	未设计审查、验收、备案	未办理施工许可手续	已投入使用

	项目						
46	布林泉酒厂	巴音胡硕镇		2013.6	未设计审查、验收、备案	未办理施工许可手续	已投入使用
47	乌拉盖公安边防大队办公楼工程	巴音胡硕镇	3436.59	2013.5.1	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
48	锅炉房工程	巴音胡硕镇	3480	2012.12.10	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
49	沈铁乌拉盖铁路职工生活基地项目	巴音胡硕镇	5400	2012	未设计审查、验收、备案	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
50	付德金、张占林、武玉柱等个人商住楼b段	巴音胡硕镇	2212	2013	未设计审查、验收、备案	停工	停建
51	乌拉盖武密霞、李兴盛、	巴音胡硕镇	3883.1	2013	未设计审查、验收、备案	停工	停建

	安国东等北海大街C段个体						
52	段保国等北海大街D段个体商业楼	巴音胡硕镇	2771.5	2013	未设计审查、验收、备案	停工	停建
53	锡林河家园西侧商服建筑工程	巴音胡硕镇	9204.52	2014.9.1	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
54	巴音胡硕镇养路工区综合平房项目	巴音胡硕镇	551.54	2014.7.15	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
55	自来水公司净水厂项目水处理车间工程	巴音胡硕镇	396.91	2014.6.20	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
56	乌拉盖管理区鑫峰机动车检	巴音胡硕镇	3242.97	2017.8.16	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用

	测项目						
57	乌拉盖锡林河热力有限公司干煤棚、灰渣库工程	巴音胡硕镇	1522	2018.5.10	未设计审查、验收、备案	未办理验收	已投入使用
58	贺斯格乌拉110kV变电站	贺斯格乌拉农牧场阿尔善宝力格	1209	2012	未设计审查、未验收	未办理规划、施工许可手续	已投入使用
59	哈拉盖图35kV变电站	哈拉盖图农牧场	309.06	2008	未设计审查、未验收	未办理规划、施工许可手续	已投入使用
60	贺斯格乌拉35kV变电站	贺斯格乌拉农牧场	382.36	2007	未设计审查、未验收	未办理规划、施工许可手续	已投入使用
61	武警35kV变电站	哈拉盖图农牧场乌力吉敖包	288.99	2009	未设计审查、未验收	未办理规划、施工许可手续	已投入使用
62	巴音胡硕110kV变电站	巴音胡硕镇	1209	2013	未设计审查、未验收	未办理规划、施工许可手续	已投入使用
63	西郊35kV变电站	巴音胡硕镇	352	2015	未设计审查、未验收	未办理规划、施工许可手续	已投入使用

	64	调度综合办公楼	巴音胡硕镇	6061	2014	未设计审查、未验收	未进行验收	已投入使用
市政基础设施	1							
	2							
	...							
矿山工程	1	综合办公楼	内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉南露天煤矿	6361.45 m ²	2011.9.20	未设计审查、未验收	未办理土地、规划、施工手续	已投入使用
	2	食堂	内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉南露天煤矿	1675.94 m ²	2010.9.30	未设计审查、未验收	未办理土地、规划、施工手续	已投入使用
	3	浴池	内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉南露天煤矿	1215.74 m ²	2011.9.20	未设计审查、未验收	未办理土地、规划、施工手续	已投入使用
	4	车库	内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉南露天煤矿	1443.32 m ²	2011.9.20	未设计审查、未验收	未办理土地、规划、施工手续	已投入使用
	5	专家楼	内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉南露天煤矿	4336.40 m ²	2011.7.30	未设计审查、未验收	未办理土地、规划、施工手续	已投入使用

6	单身公寓	内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉南露天煤矿	4366.50 m ²	2011.7.30	未设计审查、未验收	未办理土地、规划、施工手续	已投入使用
7	倒班宿舍	内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉南露天煤矿	4693 m ²	2011.7.30	未设计审查、未验收	未办理土地、规划、施工手续	已投入使用
8	鲁新煤矿项目1#单身宿舍楼	鲁新煤矿	4658 m ²	2008.10.31	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
9	鲁新煤矿项目2#单身宿舍楼	鲁新煤矿	4658 m ²	2008.10.31	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
10	鲁新煤矿项目3#单身宿舍楼	鲁新煤矿	6643 m ²	2010.10.31	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
11	鲁新煤矿项目5#单身宿舍楼	鲁新煤矿	5999 m ²	2011.07.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
12	鲁新煤矿项目6#单身宿舍楼	鲁新煤矿	5999 m ²	2012.11.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用

13	鲁新煤矿项目食堂	鲁新煤矿	3963 m ²	2009.09.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
14	鲁新煤矿项目行政办公楼	鲁新煤矿	7425 m ²	2013.11.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
15	鲁新煤矿项目采区办公楼	鲁新煤矿	4839 m ²	2011.07.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
16	鲁新煤矿项目活动中心	鲁新煤矿	2480 m ²	2013.11.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
17	鲁新煤矿项目浴室矿灯房联合建筑	鲁新煤矿	4030 m ²	2011.07.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
18	鲁新煤矿项目主井井塔	鲁新煤矿	5250 m ²	2013.10.20	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
19	鲁新煤矿项目110kV变电所	鲁新煤矿	2189 m ²	2009.09.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
20	鲁新煤矿项目救护	鲁新煤矿	1351 m ²	2013.06.15	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	在建

	队综合楼						
21	鲁新煤矿项目生活污水处理站综合设备间	鲁新煤矿	1060 m ²	2012.07.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
22	鲁新煤矿项目联合排水泵房	鲁新煤矿	576.7 m ²	2009.11.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
23	鲁新煤矿项目生活给水处理及供水泵房设备间	鲁新煤矿	281.25 m ²	2010.12.31	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
24	鲁新煤矿项目工程车库	鲁新煤矿	625 m ²	2013.06.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
25	鲁新煤矿项目器材库器材棚	鲁新煤矿	1722 m ²	2009.10.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
26	鲁新煤矿项目油脂库	鲁新煤矿	187 m ²	2011.10.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用

27	鲁新煤矿项目准备车间	鲁新煤矿	1407 m ²	2012. 10. 30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
28	鲁新煤矿项目主井至准备车间带式输送机栈桥	鲁新煤矿	69. 8m	2012. 05. 30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
29	鲁新煤矿项目地磅房	鲁新煤矿	34 m ²	2010. 10. 02	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
30	鲁新煤矿项目锅炉房	鲁新煤矿	2294 m ²	2008. 10. 31	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
31	鲁新煤矿项目砂石材料库	鲁新煤矿	1915 m ²	2012. 10. 30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
32	鲁新煤矿项目矿井修理间及综采设备库	鲁新煤矿	4695 m ²	2008. 10. 31	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
33	鲁新煤矿项目木材	鲁新煤矿	426 m ²	2009. 09. 20	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用

	加工房						
34	鲁新煤矿项目消防材料库	鲁新煤矿	120 m ²	2011.10.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
35	鲁新煤矿项目副井提升机房	鲁新煤矿	925 m ²	2010.10.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
36	鲁新煤矿项目通风机房	鲁新煤矿	746 m ²	2012.11.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
37	鲁新煤矿项目副井井口房及空气加热室	鲁新煤矿	1051.7 m ²	2011.06.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
38	鲁新煤矿项目压风机房	鲁新煤矿	306 m ²	2009.09.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
39	鲁新煤矿项目井口等候室及联系走廊	鲁新煤矿	501 m ²	2012.10.30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用

40	鲁新煤矿项目门卫室	鲁新煤矿	107 m ²	2011. 10. 30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
41	鲁新煤矿项目环形车场围护结构	鲁新煤矿	2003 m ²	2010. 9. 15- 2011. 10. 31	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
42	鲁新煤矿项目环形车场新增保温走廊	鲁新煤矿	320m	2011. 09. 15- 2011. 11. 15	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
43	鲁新煤矿项目块、末煤上仓带式输送机栈桥	鲁新煤矿	211m	2020. 10. 30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
44	鲁新煤矿项目块、末煤仓(3Φ21m圆筒仓)	鲁新煤矿	Φ21m	2020. 10. 30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用
45	鲁新煤矿项目块、末煤	鲁新煤矿	151. 9m	2020. 10. 30	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	已投入使用

	仓至装车 站输送机 栈桥						
46	鲁新煤矿 项目制氮 机房	鲁新煤矿	399 m ²	2018.08.20	未设计审查、未验收、未备案抽查	未办理土地、规划、施工许可手续	在建